




PŮDORYS 1. NP - návrh M 1:50



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ² ST. VÝŠKA	DŘUH PODLAHY	SKLADBA	OBKLAD STĚN / NÁTER	OPRAVA STĚN A STROPŮ	
1.7	UMÝVÁRNA	11,40	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	(A)	KERAM. OBKLAD V. 1600	HLAZENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STĚNY: 2x BAREVNÁ MALBA STROP: 1x BILÁ MALBA
1.8	WC	7,15	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	(A)	KERAM. OBKLAD V. 1600	HLAZENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STĚNY: 2x BAREVNÁ MALBA STROP: 1x BILÁ MALBA
1.9	ÚKLID	2,35	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	(A)	KERAM. OBKLAD V. 1600	HLAZENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STĚNY: 2x BAREVNÁ MALBA STROP: 1x BILÁ MALBA
		20,90					



MŠ Lidická Strakonice

VÝPIS PŘEKLADŮ:

(Pr1) L 50/50/5 – 1100 mm 2 ks

LEGENDA:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH PŘÍČKOVEK NA ZDICI MALTY M5, SE STAVAJÍCÍM ZDÍVEM PROVAZOVAT POMOČI KAPES
- PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PIR
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ OSAZENÝ PŘEKLAD

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ DODRŽOVAT DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A NÁVODY VÝROBCE MATERIÁLU.
- NOVÉ DOZDÍVKY BUDOU ZALOŽENY NA NOSNOU STAVAJÍCÍ ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI (PODKLADNÍ BETON) A BUDOU ODDĚLENY PÁSEM ASFALTOVÉ LEPENKY. NÁPOJENÍ DOZDÍVEK PROVÉST POMOČI KAPES VE ZDÍVU.
- VPLNĚNÍ A ZAČISTĚNÍ DŘÁŽEK PRO TECHNICKÉ ROZVODY PROVADĚT POMOČI VYSPRÁKOVÉ MALTY.
- POKUD DOŠLO PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STAVAJÍCÍCH OBKLADŮ K ODSTRAŇENÍ OMÍTEK, BUDOU TTTO PLOCHY OMÍTNUTY (LOKALNĚ VYSPRÁVENY) RUČNÍ JÁDROVOU VC OMÍTKOU.
- STĚNY NAD OBKLADEM BUDOU 2x VYMALOVANY PODLE VÝKRESU SPÁROŘEZ A BAREVNĚ ŘEŠENÍ D.1.1.5. STROPY V CELÉ PLOŠE 1x VYMALOVAT BILOU BARVOU.
- OBKLADY A DLAŽBY PŘILEPOVAT FLEXIBILNÍM OBKLADAČSKÝM LEPIDLEM, KOMPATIBILNÍM S PODKLADEM. VŠECHNY VNĚJŠÍ ROHY BUDOU PROVÁDĚNY POMOČI ELOXOVANÉ AL. UŠTÝ.
- STYK DLAŽBY A OBKLADU ŘEŠIT POMOČI TRVALE PRUŽNÉHO SANITÁRNÍHO TMELU. HORNÍ UKONČENÍ OBKLADU BUDE PROVÁDĚNO MALTOU.
- REVIZNÍ PLASTOVÁ DVÍŘKA OSADIT V MÍSTĚ REVIZNÍHO OTVORU ZTL.
- PODLAHA POD SPRCHOVÝM KOUTEM A PŘILEHLÉ STĚNY DO VÝŠKY 1200 mm BUDOU OPATŘENY DVOUSLOŽKOVOU HYDROSTĚTKOU VE DVOU VRSTVÁCH, KOUTY VYTVOŘIT POMOČI SYSTÉMOVÉHO TĚSNÍCÍHO ROHOVÉHO PASU.
- V PROSTŘEDÍ, KDE BUDE OBKLADAČKA VYSTAVĚNA PŘÍMĚNU PŮSOBENÍ VODY (V OKOLÍ SPRCHOVÉ KOUTY) JE NUTNÉ POUŽÍT SPÁROVACÍ HMOTU TYPU CG2MA SE SNÍŽENOU NÁSÁKAVOSTÍ, NAPŘ. SPÁROVACÍ HMOTU GF.
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY MUSÍ BÝT NA STEJNÉ ÚROVNI JAKO PODLAHA V ŠATNĚ 1.6 A V UČEBNĚ 1.14.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ K POŠKOZENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY, MUSÍ BÝT V POŠKOZENÝCH MÍSTECH OPRAVENA NEBO NAHRAZENA SBS MODIFIKOVANÝM PÁSEM S MINIMÁLNÍM PŘEKRYTÍM SPOJŮ A V NÁPOJENÍ 10 cm.
- PŘI BOURÁNÍ DLAŽBY SI PONECHAT NĚKOLIK PŮVODNÍCH DLAŽDIČEK K PŘÍPADNÉ OPRAVĚ
- DLAŽBY V MÍSTĚ NÁPOJENÍ PODLAH PODÉ DVEŘMI MEZI ŠATNOU A UMÝVÁRNOU.
- VÝPIS VYBAVENÍ UMÝVÁRNY A DOPLNKOVÝCH PRACÍ JE NA NÁSLEDUJÍCÍM VÝKRESU D.1.1.4 A D.1.1.5.

GENERALNÍ PROJEKTANT:		ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
VYPRACOVÁVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	MŠ LIDICKÁ, ČP. 625, STRAKONICE - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI V SEVERNÍM PAVILONU		
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. ST. 30/8, K.Ú. STRAKONICE [755915]	DATUM:	DUBEN 2021
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS 1. NP - návrh	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	2 A4
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PÁRE:
		D.1.1.3	