

LEGENDA:

- (A1) Otlučení stávající poškozené, nesoudržné a zavlhlé omítky až na kamenné zdivo, očištění kamenného zdiva
- (A2) Celoplošné oškrabání stávajících fasádních nátěrů
- (B) Obroušení veškerých stávajících ponechaných dřevěných prvků kapličky (dřevěné sloupky, trámy, ...)
- (C) Odstranění stávajících dřevěných šindelů včetně laťování a bednění
- (D) Odstranění stávajících dveří včetně dřevěné zárubně
- (F) Odstranění suti a odstranění kamenné dlažby pro zpětné použití. odkopání podkladu pod dlažbou pro vytvoření odvětrání, hloubka výkopu dle okolního terénu budovy (maximálně však 300mm nad zákl. spáru)
- (G) Odstranění kořenů náletových dřevin
- (J) Okopání terénu kolem objektu pro vytvoření okapového chodníku, šířka výkopu 600mm, hloubka do 500mm (maximálně 300mm nad základovou spáru!!!), vykopání terénu pro osazení nových kamenných stupňů
- (P) Mechanické odstranění nesoudržné malty a částí zdiva, vyfoukání spár stlačeným vzduchem, případné uvolněné kamenné zdivo bude zpetně použito na vysprávky
- (S0) Odstranění stávajících kamenných stupňů pro zpětné použití
- (V) Jádrový vrt Ø110mm v kamenném zdivu, ve zdivu osazena PVC průchodka Ø100mm pro umožnění odvětrání vlhkosti z podloží

LEGENDA:

poškozené prvky a konstrukce, které budou měněny za nové stejných rozměrů, či demontovány pro zpětné použití - více viz. jednotlivé popisy konkrétních konstrukcí/prvků

POZNÁMKY

- prostory budou vyčištěny od nánosů ptačího trusu a ostatních nečistot, dřevěné prvky budou mechanicky očištěny a zkontrolován jejich stav
- vizuální prohlídkou krovu bylo zjištěno, že krov, ani jeho části nejsou napadeny dřevokaznými houbami, plísněmi ani hmyzem, mykologický průzkum proto nebyl proveden - konstrukce krovu budou ponechány, během prohlídky krovu nebylo možno posoudit stav zazděné pozednice
- narušené prvky, nebo části, budou lokálně vyměněny protézováním nebo vyměněny za shodný profil - poškozené prvky, nebo jejich části, jsou barevně označeny
- dojde-li k výměně jednotlivých prvků krovu, budou tyto prvky spojovány tradičními tesařskými spoji bez použití současných spojovacích prostředků (hřebíků, vrutů, ...apod.) (způsob spojování prvků uveden v detailech)
- veškeré dřevěné prvky krovu budou zbaveny zbytků kůry, poté budou očištěny a opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísni a hmyzu

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	Jiří Urbánek a synové projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031
OBEC: Modlešovice	KRAJ: Jihočeský	IČ: 735 52 771
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 002 51 810		DATUM: 05/2017
PROJEKT: OPRAVA ZVONIČKY V OBCI MODLEŠOVICE - na pozemku: parcelní číslo 1073/1, k.ú. Modlešovice - č. památky: 26347/3-4255 PŮDORYS - stávající stav		STUPEŇ: DPS, DSP Č. ZAKÁZKY: 001/2017 MĚŘÍTKO: 1:50 D.1 2