

KABELOVÝ LIST

Položka	Označení kabelu	Odkud připojen	Kam připojen	Typ kabelu
1.	Hlavní přívod	RH hl.rozvaděč	R-MaR	5 x 10
2.	Hlavní pospojení	RH hl.rozvaděč	R-MaR	CY 10 zž
3.	WL-X1/1	R-MaR	FM1	4x1,5
4.	WL-X1/2	R-MaR	FM2	4x1,5
5.	WL-FM1/1	FM1	M1	stíněný 4x1,5
6.	WL-FM1/2	FM2	M2	stněný 4x1,5
7.	WL-X1/3	R-MaR	TC1 kompres. jednotka	5x6
8.	WS-TC/1	TC1 komp. Jednotka	TC1 KM113.05	2x1
9.	WL-X1/4	R-MaR	MC1	3x1,5
10.	WL-X1/5	R-MaR	MC2	3x1,5
11.	WL-X1/6	R-MaR	Osvětlení digestoře	3x1,5
12.	WL-X1/7	R-MaR	Napájení ZS1 KM113.05	3x1,5
13.	WL-X1/8	R-MaR	EH1	3x1,5
14.	WL-X1/9	R-MaR	EH2	3x1,5
15.	WS-X2/1	R-MaR	ST0	stíněný 2x1
16.	WS-X2/2	R-MaR	ST1	stíněný 2x1
17.	WS-X2/3	R-MaR	ST2	stíněný 2x1
18.	WS-X2/4	R-MaR	ST3	stíněný 2x1
19.	WS-X2/5	R-MaR	ST4	stíněný 2x1
20.	WS-X2/6	R-MaR	ST5	stíněný 2x1
21.	WS-X3/2	R-MaR	MO1	stíněný 2x1
22.	WS-X3/3	R-MaR	DP1	stíněný 2x1
23.	WS-X3/4	R-MaR	DP2	stíněný 2x1
24.	WS-X3/5	R-MaR	DP3	stíněný 2x1
25.	WS-X3/6	R-MaR	SA1	stíněný 3x1
26.	WS-X3/7	R-MaR	SE5	stíněný 3x1
27.	WS-X3/8	R-MaR	SE1	stíněný 2x1
28.	WS-X3/9	R-MaR	SE2	stíněný 3x1
29.	WS-X3/10	R-MaR	SE3	stíněný 3x1
30.	WS-X3/11	R-MaR	SE4	stíněný 3x1
31.	WS-X3/12	R-MaR	TC1 KM113.05	stíněný 7x1
32.	WS-FM1/3	FM1	M1	stíněný 2x1
33.	WS-FM2/4	FM2	M2	stíněný 2x1
34.	WS-XFM/1	R-MaR	FM1, FM2	stíněný 2x2
35.	WS-XUI/1	R-MaR	UI 010	JY(st)Y 2x2x0,8